

嘉善荣发彩印包装有限公司
强制性清洁生产审核企业信息公示

嘉善荣发彩印包装有限公司强制性清洁生产审核企业信息公示如下：

- 1、企业名称：嘉善荣发彩印包装有限公司
- 2、法人代表：盛永强
- 3、所属行业：C2319 包装装潢及其他印刷
- 4、企业所在地址：浙江省嘉兴市嘉善县康兴西路 318 号
- 5、使用有毒有害的原料名称、数量和用途：

原料名称	单位	2023 年原辅材料耗量
水性油墨	t	2.43
油性油墨	t	1.22
洗车水	t	0.22
显影液	t	1.25
胶印润版液	t	0.28

6、企业能源消耗情况

项目名称	单位	2023 年
纸箱	万只/t	72.5/666.2
产值	万元	1201.7
外供电	万 kWh	17.35
自来水	t	430
综合能耗（当量值）	tce	21.32
综合能耗（等价值）	tce	49.27
单位产品水耗	t/t	0.65
单位产品能耗	kgce/t	32.01
万元产值能耗	tce/万元	0.041

7、排放有毒有害的原料名称、浓度和数量：

类别	污染因子	产生量(t/a)	排放量(t/a)	排放去向
废水	废水量	295	295	经园区废水总排放口纳入市政污水管网，经嘉兴市联合污水处理有限责任公司处理达标后排放
	COD _{Cr}	0.103	0.012	
	NH ₃ -N	0.010	0.001	
废气	VOCs	0.269	0.108	经低温等离子处理+活性炭吸附处理后经排气筒高空排放

8、排放浓度：

根据 RP-20171228-022 检测报告，企业生活污水排放口的废水检测结果如下：

表 2-19 废水检测结果（单位：mg/L，pH 无量纲）

采样点位	样品性状	检测项目					
		pH 值	悬浮物	COD _{Cr}	氨氮	总磷	动植物油类
污水总排口	褐色液体	7.66	55	286	18.3	3.62	4.58
达标情况		合格	合格	合格	合格	合格	合格

根据检测，公司生活污水主要监测指标符合 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准，NH₃-N 及总磷浓度符合 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（其它企业）限值。

根据 RP-20210111-017 号检测报告，公司有组织废气检测结果如下。

表 2-22 有组织废气检测结果

监测频次	测量点位	排气筒高度 (m)	标杆流量 (N.d.m ³ /h)	非甲烷总烃 浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
1	印刷工艺废	6	6.21×10 ³	15.2	9.44×10 ⁻²
2	气处理设施		6.06×10 ³	13.1	7.94×10 ⁻²
3	出口 1#		6.31×10 ³	11.2	7.07×10 ⁻²

根据监测结果：印刷工艺废气处理设施出口非甲烷总烃速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 中的新污染源二级标准；印刷工艺废气处理设施出口非甲烷总烃浓度满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）限值标准。

8、危险废物的产生和处置情况

序号	固废名称	产生工序	属性	固废代码	产生量 (吨/年)	利用处置方式
1	废 PS 版	晒版	危险固废	231-002-16	0.2	委托湖州威能环境服务有限公司进行处理
2	废清洗抹布	印刷机清洗	危险固废	900-041-49	0.5	
3	废滤布	印刷	危险固废	900-041-49	0.3	
4	废活性炭	废气处理	危险固废	900-039-49	0.5	
5	废包装桶	洗车水、油墨、白胶等使用	危险固废	900-041-49	0.5	
6	废油墨	印刷	危险固废	900-253-12	0.3	
7	废显影液	显影	危险固废	231-002-16	1.2	
8	清洗废液	印刷机清洗	危险固废	900-404-06	0.5	

企业危险废物暂存于危废仓库，委托有资质的单位转移处理。

10、依法落实环境风险防控措施情况

企业根据环境风险防控要求，结合公司具体情况，制定突发环境事件应急预

案并经环保部门备案，制定各项环境风险防控管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，如初期雨水收集池、事故应急池、危化品仓库、危废仓库等，同时加强环境风险应急防控培训及演练，以提高职工的环境风险防控意识及处置能力。